

Drehzahldiagramm Drehzahl / Schnittgeschwindigkeit / Werkstückdurchmesser

$$n = \frac{1000 \cdot s}{d \cdot \pi}$$

$$\pi = 3,1416\dots$$

